定点観察ーV点

4つの定点観察点の中でこの点の近傍が最も浸食の度合いが少なく，2009 年春以降トータルして崖の後退は 4m 程度。
欠損の名残りの形状がいまだに確認できる。
ここからU点方向への崖が2011年冬最も浸食を受けている。

2009.09.17

2009.11.30

2010.03.18

2010.06.13

2010.11.23

2011.03.28